

DATOS DE SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN

Tipo genérico	Epoxi con fenalcamina
Descripción	Resina epoxi de alto desempeño que tiene una excelente resistencia a la exposición al agua dulce y salada. Este recubrimiento muestra una excepcional tolerancia de superficies y a la humedad durante la aplicación, capacidad de curado a baja temperatura y una respuesta de curado muy rápida para una puesta en servicio veloz. Contiene un refuerzo de hojuelas inertes (óxido de hierro micáceo) para mejorar la fortaleza y el desempeño de la película.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Contenido elevado de sustancias sólidas, bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (Volatile Organic Compounds, VOC) • Curado a baja temperatura • Excelentes propiedades de humectación • Excelente tolerancia de superficies • Excelente tolerancia a la humedad (aplicación) ¿ Rápida respuesta de curado • Apto para servicios de inmersión en agua dulce o salada después de un curado de 60 minutos a 75 °F
Color	Estándar: Tostado (0200) y gris (0700). El rojo (0500) y el negro (C900) son por pedido especial.
Brillo	Semi-gloss
Imprimir con	Self-priming
Capas de acabado	Acrílicos, alquidáticos, resinas epoxi, poliuretanos
Espesor de película seca	127 - 254 micras (5 - 10 milésimas) por capa
Contenido de sólidos	Por volumen 80% +/- 2%
Valores HAP	Como se suministra: 1,63 lb/gal sólido
Tasa de cobertura teórica	31.5 m ² /l a 25 micras (1283 pies ² /gal a 1.0 milésimas de pulgada) 6.3 m ² /l a 125 micras (257 pies ² /gal a 5.0 milésimas de pulgada) 3.1 m ² /l a 250 micras (128 pies ² /gal a 10.0 milésimas de pulgada) Tenga en cuenta la pérdida de producto durante el mezclado y la aplicación.
Valores de COV	Como se suministra : 1.44 lbs/gal (172 g/l) Thinner 2 : 16 oz/gal: 2.07 lbs/gal (248 g/l) Estos son valores nominales y pueden variar con el color.
Resistencia a temperatura seca	Continuo: 93°C (200°F) No continuo: 121°C (250°F)
Limitaciones	Las resinas epoxi pierden brillo, se decoloran y, con el tiempo, se entizan ante la exposición a la luz solar. La decoloración es más pronunciada con Carbomastic 615.
Capas de acabado	Acrylics, Alkyds, Epoxies, Polyurethanes
Resistencia a temp. húmeda	La resistencia a la temperatura en inmersión depende de la exposición. Consulte al Servicio Técnico de Carboline para obtener información específica.

Carbomastic 615

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



SUSTRATOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

General	Quitar todo aceite o grasa de la superficie que se va a recubrir con trapos limpios empapados en el thinner n.o 2 de Carboline o en toluol. Concreto No aplicar el recubrimiento a menos que el concreto se haya curado un mínimo de 28 días a 70 °F (21 °C) y 50% de humedad relativa o equivalente.
Acero	Acero: Inmersión: SSPC-SP10 con un perfil de superficie de 2,0 a 3,0 mil (50 a 75 micrones). No inmersión: SSPC-SP6 con un perfil de superficie de 2,0 a 3,0 mil (50 a 75 micrones) para lograr la máxima protección. SSPC-SP2, SP3, SP7 o SP12 también son métodos aceptables.
Concreto	Concreto: Limpiar y secar normalmente. Quitar todo el concreto flojo, que no esté en buen estado. Este producto puede tolerar concreto húmedo (apariencia verde, pero no visiblemente mojado). Consulte al Servicio Técnico de Carboline para obtener recomendaciones más específicas.

MEZCLADO Y DILUCIÓN

Mezclado	Mezclar por separado y luego combinar y mezclar en las siguientes proporciones: <u>Kit de 1 galón</u> Parte A 0,8 galones Parte B 0,2 galones <u>Kit de 5 galones</u> Parte A 4 galones Parte B 1 galón Diluir hasta el 12% por volumen con thinner n.o 2 de Carboline.
Dilución	Thin up to 12% by volume with Carboline Thinner #2.
Relación	4:1 (Part A to Part B)
Vida útil	11/2 horas a 75 °F (24 °C) y menos a temperaturas más altas. La vida útil en el empaque termina cuando el recubrimiento se vuelve demasiado viscoso para usarlo.

GUÍAS SOBRE EQUIPO DE APLICACIÓN

A continuación, se enumeran las guías generales de equipamiento para la aplicación de este producto. Es posible que las condiciones del lugar de trabajo requieran que se modifiquen estas guías para lograr los resultados deseados.

General	Listed below are the general equipment guidelines for the application of this product. Job site conditions may require modifications to these guidelines to achieve the desired results.
Aplicación por aspersión (General)	Sostener la pistola a entre 12 y 14 pulgadas de la superficie y a un ángulo recto con respecto a la superficie.
Aspersión Convencional	Empaque de presión equipado con reguladores dobles, manguera para material de un D.I. de 3/8 de pulgada como mínimo, boquilla para líquido de un D.I. de 0,070 pulgadas y tapa de aire adecuada.

GUÍAS SOBRE EQUIPO DE APLICACIÓN

A continuación, se enumeran las guías generales de equipamiento para la aplicación de este producto. Es posible que las condiciones del lugar de trabajo requieran que se modifiquen estas guías para lograr los resultados deseados.

Aspersión sin aire	<p>Proporción de bombeo: 30:1 (mín.) Volumen de salida: 9,5 l/min mín. (2,5 gpm mín.) Manguera para material: 9,5 mm mín. (D.I. de 3/8 de pulgada mín.) Tamaño de la boquilla: 0,43 a 0,53 mm (0,017 pulgadas a 0,021 pulgadas) Presión de salida: 140 a 175 kg/cm² (2000 a 2500 psi)</p> <p>Usar una manguera para material de un D.I. mínimo de 1/2 pulgada. Se ha determinado que el siguiente equipo aspersor es adecuado y se encuentra disponible a través de fabricantes como Binks, DeVilbiss y Graco. <u>Fabr. y pistola</u> Usar alguno de los siguientes modelos: Graco 207-300 <u>Bomba*</u> Huskie (DeVilbiss) Bulldog 45:1 Binks modelo 520 Jupiter 8D *Se recomienda el uso de empaques de teflón, los cuales se pueden adquirir del fabricante de la bomba.</p>
Brocha y Rodillo (General)	<p>No se recomienda para aplicaciones de revestimiento de tanques, excepto cuando se marcan soldaduras. Para aplicaciones que no sean de inmersión por encima de superficies húmedas, la brocha y el rodillo constituyen el método de preferencia. Es posible que se requiera aplicar varias capas para obtener la apariencia deseada, el espesor de película seca recomendado y la cobertura adecuada. Evitar pasar la brocha o el rodillo de manera excesiva. Para obtener los mejores resultados, conectar en el plazo de 10 minutos a 75 °F (24 °C). Diluir hasta el 11% por volumen por galón con Carboline n.o 2. Usar un rodillo sintético con cobertura de pelo corto y centro fenólico.</p>

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Condición	Material	Superficie	Ambiente	Humedad
Mínima	7°C (45°F)	-7°C (20°F)	-7°C (20°F)	0%
Máxima	32°C (90°F)	49°C (120°F)	38°C (100°F)	95%

Los estándares de la industria corresponden a temperaturas de sustrato que están por encima del punto de rocío. Para las condiciones de inmersión, se recomienda seguir este procedimiento. Para las condiciones que no sean de inmersión, Carbomastic 615 puede tolerar sustratos húmedos. Ver Brocha o rodillo más arriba. Es posible que se requieran técnicas de dilución y aplicación especiales por encima o por debajo de las condiciones normales. No aplicar a sustratos con hielo o formación de cristales de hielo. Deshumidificar o elevar la temperatura para eliminar el hielo en el sustrato.

Carbomastic 615

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



PROGRAMA DE CURADO

Temp. de la superficie	Seco para aplicar capa final mínimo	Tiempo máximo para aplicar otra capa	Curado mínimo para operaciones normales
-7°C (20°F)	72 Horas	45 Dias	7 Dias
2°C (35°F)	2 Dias	30 Dias	5 Dias
16°C (60°F)	8 Horas	15 Dias	3 Horas
24°C (75°F)	2 Horas	7 Dias	1 Hora
32°C (90°F)	90 Minutos	3 Dias	1 Hora

Los tiempos mencionados se basan en un espesor de película seca de 5,0 a 10,0 mil (125 a 250 micrones) por capa. Si el espesor de película es mayor, la ventilación es insuficiente o las temperaturas son más frías, el tiempo de curado será más prolongado y se podría producir un atrapamiento de solvente y una falla prematura. La humedad o la condensación excesivas en la superficie durante el curado pueden interferir en el curado, pueden provocar decoloración y pueden tener como consecuencia la mancha de la superficie. Cualquier mancha o alteración de color debe eliminarse lavando con agua antes de aplicar la siguiente capa. Si se han excedido los tiempos máximos para aplicar otra capa, la superficie debe ser erosionada mediante un chorreado ligero con abrasivo fino o lijado antes de aplicar las capas adicionales. Si desea obtener información sobre curado forzado, comuníquese con el Servicio Técnico de Carboline para conocer los requisitos específicos.

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

Limpieza	Use thinner n.º 2 o acetona. En caso de derrame, absorba y deseche de conformidad con las reglamentaciones locales aplicables.
Seguridad	Lea y siga todas las precauciones que se encuentran en la hoja de datos de este producto y en la hoja de datos de seguridad del material (Material Safety Data Sheet, MSDS) de este producto. Tenga las precauciones de seguridad profesionales habituales. Las personas hipersensibles deben usar vestimenta de protección, guantes y crema de protección en la cara, las manos y en todas las áreas expuestas.
Ventilación	Si se usa como revestimiento de tanques o en áreas cerradas, debe haber circulación de aire completa durante la aplicación y después de esta hasta que el recubrimiento esté curado. El sistema de ventilación debe tener la capacidad de evitar que la concentración de los vapores de solventes alcance el límite de explosión inferior para los solventes usados. El usuario debe evaluar y monitorear los niveles de exposición para asegurar que todo el personal respete las guías. Si no está seguro o si no puede monitorear los niveles, use un respirador con suministro de aire aprobado por la Administración de Seguridad y Salud de Minas (Mine Safety and Health Administration, MSHA) y por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacionales (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH).
Precaución	Este producto contiene solventes inflamables. Manténgase alejado de las chispas y de las llamas abiertas. Todos los equipos e instalaciones eléctricos deben estar realizados y conectados a tierra de conformidad con el Código Nacional de Electricidad. En áreas donde exista peligro de explosión, se debe exigir que los trabajadores usen herramientas no ferrosas y calzado conductivo y que no produzca chispas.

EMPAQUE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Vida de almacenamiento	Parte A: 24 meses a 76 °F (24 C) Parte B: 24 meses a 76 °F (24 C) *Vida de almacenamiento: (vida de almacenamiento real) cuando se conserva en las condiciones de almacenamiento recomendadas y en los recipientes originales sin abrir.
-------------------------------	--

EMPAQUE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Temperatura y humedad en almacenamiento	40 °F a 100 °F (4 °C a 38 °C) 0 a 95% de humedad relativa
Almacenamiento	Almacenar en interiores. MANTENER SECO
Peso de envío (Aproximado)	<u>Kit de 1 galón</u> 15,8 lb <u>Kit de 5 galones</u> 79 lb
Punto de ignición (Setaflash)	Parte A: 110 °F (43 °C) Parte B: 90 °F (32 °C) Mezcla: 103 °F (39 °C) Thinner 2: 23 °F (-5 °C)

GARANTÍA

Según nuestro leal saber y entender, los datos técnicos incluidos en el presente documento son verdaderos y precisos a la fecha de la publicación y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. El usuario debe comunicarse con Carboline Company para verificar que sean correctos antes de su especificación o pedido. No se otorga ni se presume garantía de precisión alguna. Garantizamos que nuestros productos satisfacen el control de calidad de Carboline. No asumimos responsabilidad alguna de la cobertura, el desempeño o las lesiones resultantes del uso. De existir responsabilidad, está limitada al reemplazo de los productos. CARBOLINE NO ESTABLECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA NI IMPLÍCITA, ESTABLECIDA POR LA LEY, DE PLENO DERECHO, O DE OTRA MANERA, INCLUIDAS LA COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia arriba son propiedad de Carboline International Corporation, a menos que se indique lo contrario.